


■ 무선 온/습도 MONITORING SYSTEM



1 실시간 온/습도 수치

2 와이파이 확인/System설정 / 프로그램 숨기기 / 크기 줄이기 / 프로그램 닫기

3 온/습도계 표시(최대 5대)

■ 무선 온/습도 MONITORING SYSTEM

- 1 Local IP : 공유기 IP
- Exchange Interval : 모니터링 화면 전환 시간
- Temperature : 온도 상/하한 값
- Comport : PC PORT
- Port : 온/습도계 지정 Port(변경 가능)
- Record Interval : 온/습도 Data 저장 시간
- Humidity : 습도 상/하한 값

■ 무선 온/습도 MONITORING SYSTEM

LIDAO THIMS Wifi
TECH

2016.11.25 17:01:39
00.0℃
00.0%
생산현장

System Configuration
✕

Configuration
Device Setting
Alarm Test

UP
DN
순서 변경 모드
저장/추가/돌아가기
Save
Add
Remove

Device Addr	Device Description	Temp UCL	Temp LCL	Humid UCL	Humid LCL	Alarm Rule
30000424	생산현장	28	22	60	20	Red
30000725	슬더보관함	8	3	60	30	Yellow
30000269	인쇄기	29	22	60	10	Stop
30000672	제습보관함	29	22	10	0	Yellow
30000673	드라이오븐	28	22	60	30	Yellow

DEVICE NAME

생산현장

슬더보관함

인쇄기


제습보관함

드라이오븐

Alarm OFF

- 1 Device Addr : 무선 온/습도계 고유 번호
- Device Description : 사용 위치별 명칭
- Temp UCL , Temp LCL : 온도 상/하한 값
- Humid UCL , Humid LCL : 습도 상/하한 값
- Alarm Rule : 이상현상 발생시 표시 방법

■ 무선 온/습도 MONITORING SYSTEM



1 경광등 TEST Mode

■ 무선 온/습도 MONITORING SYSTEM

LIDAO THIMS Wifi

2016.11.25 17:03:30

1 Recording history

생산현장

-

Date	Device Addr	Temp USL	Temp LSL	Value	Result	Humidity USL	Humidity LSL
2016-11-10 11:15:38	30000424	29	12	15.8	P	70	70
2016-11-10 11:20:26	30000424	29	12	15.6	P	70	70
2016-11-10 11:20:26	30000424	29	12	15.6	P	70	70
2016-11-10 11:38:30	30000424	29	12	16.0	P	70	70
2016-11-10 11:38:30	30000269	29	12	16.0	P	70	70
2016-11-10 11:38:30	30000725	29	12	16.0	P	70	70
2016-11-10 11:38:30	30000672	29	12	16.0	P	70	70
2016-11-10 11:50:30	30000424	29	12	16.1	P	70	70

DEVICE NAME

생산현장

슬더보관함

인쇄기

제습보관함

드라이오븐

Alarm OFF

- 1 온/습도계 저장 DATA 확인**
- 일자
 - 습도계 고유 번호
 - 온도 상,하한 값/온도 결과표시(Pass , Fail)
 - 습도 상,하한 값/온도 결과표시